点検種別 □特定の点検計画に基づく点検 点検日 2017年5月29日 前回点検日 年 月 次回点検予定 年 月 日 までに 正面① 正面② 裏面① 裏面②

□日常点検 □初期点検 □定期点検 □異常時点検

点検状況写真報告シート

点検状況写真報告シート

点検状況写真報告シート

点検種別

点検日

次回点検予定

点検種別

第三番号 1 1 1 1 1 1 1 1 1	点検日 次回点検予定	2017年5月29日	前回点検日	年 月 年 月 日まで				
点検應所	·····································			<u> </u>				
排稿内容		4	写真番号	1				
異常 289	N N		点検箇所	看板本体外部振れ止めブラケット				
異常			損傷内容	錆•腐食				
様の発生による腐食が認められる 型				☑あり □なし				
フラ番号			異の常	錆の発生による腐食が認められる				
点検箇所			処 置	□あり ☑なし				
損傷内容 請・腐食 図あり 口なし			写真番号	2				
異常			点検箇所	看板本体外部振れ止めブラケット				
異常	,		損傷内容	錆・腐食				
請の発生による腐食が認められる 型				☑あり □なし				
契 写真番号 3 点検箇所 看板本体外枠 損傷内容 ビス無し 型の縁固定用ビス無し 型の縁固定用ビス無し 処置 口あり 区なし 写真番号 4 点検箇所 看板板面 損傷内容 シート剥がれ 図あり 口なし 労化による剥がれ 口あり 区なし			美·诺	錆の発生による腐食が認められる				
点検箇所 看板本体外枠 損傷内容 ビス無し 関常 図の縁固定用ビス無し 処置 口あり 図なし 写真番号 4 点検箇所 看板板面 損傷内容 シート剥がれ 図あり 口なし 労化による剥かれ 口あり 図なし			処 置	□あり ☑なし				
損傷内容 ビス無し 図あり 口なし 廻り縁固定用ビス無し 回あり 図なし 型		2	写真番号	3				
異常 図あり 口なし 廻り縁固定用ピス無し 回あり 図なし 写真番号 4 点検箇所 看板板面 損傷内容 シート剥がれ 図あり 口なし 労化による剥がれ 口あり 図なし			点検箇所	看板本体外枠				
異常 廻り縁固定用ビス無し 型面 □あり 図なし 写真番号 4 点検箇所 看板板面 損傷内容 シート剥がれ 図あり □なし 劣化による剥がれ □あり 図なし			損傷内容	ビス無し				
型り縁固定用ビス無し				☑あり □なし				
処置 写真番号 4 点検箇所 看板板面 損傷内容 シート剥がれ 異常 図あり 口なし 劣化による剥がれ 口あり 図なし			共币	廻り縁固定用ビス無し				
点検箇所 看板板面 損傷内容 シート剥がれ 図あり □なし 劣化による剥がれ			処 置	□あり ☑なし				
損傷内容 シート剥がれ			写真番号	4				
異常 図あり 口なし 劣化による剥がれ 口あり 図なし			点検箇所	看板板面				
異常 劣化による剥がれ □あり ☑なし		R	損傷内容	シート剥がれ				
劣化による剥がれ □あり □なし			里 常	☑あり □なし				
	1033		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	劣化による剥がれ				
			処 置	□あり ☑なし				

□日常点検 □初期点検 □定期点検 □異常時点検

2017年5月29日

前回点検日

写真番号

点検箇所

損傷内容

年 月

月

5

年

看板板面

シート剥がれ

日までに

□特定の点検計画に基づく点検

□日常点検 □初期点検 □定期点検 □異常時点検

			☑あり □なし
		異常	
		処 置	□あり ☑なし
		写真番号	6
		点検箇所	電気器具
		損傷内容	照明器具本体錆・腐食
	vorks_nar	異常	✓あり □なし本体に錆・腐食が認められる
17	VOIKS_Hall	処 置	□あり 図なし
		写真番号	7
		点検箇所	電気器具
		損傷内容	照明器具本体錆・腐食
Y			□あり ☑なし
100		異常	本体に錆・腐食が認められる
		処 置	□あり ☑なし
	V V O 3 E	写真番号	8
		点検箇所	分電盤
		損傷内容	
п		異常	□あり ☑なし ブレーカーOFF
		処 置	□あり ☑なし
		処 置	□あり ☑なし
		処 置	□あり ☑なし
		処 置	□あり 図なし
			□あり 図なし
設置者			□あり 図なし

広告物点検技士資格証明書 認証番号: 17 F 101019

印

2017年 5月 29 日

□自立看板 □突出看板 ☑屋上広告塔 □壁面看板

□その他()

tester okin w

氏名: 金城 玲生

広告物の種類

点検施工会社

点検日

点検チェックシート 自立看板(縦)

点検者	及合物無模及工具格証明書(裏面)貼付 ※資格証明書(裏面)貼付

点検箇所	損傷内容	判定区分	異常の内容	写真		が発い極重	写真		看板 種類	点検方法				
				撮影	番号	- 改善の概要	撮影	番号	自立看板	目視	触手	打音	機器	備考
	腐食・破損・変形・き裂								0	0	0	-	0	
鉄骨支柱	防食機能の劣化・滞水								0	0	0	-	0	
	板厚測定								0	0	0	-	0	
押しボルト ナット	溶接部外観検査(すみ肉溶接)								0	0	0	-	0	
	溶接部検査(完全溶け込み溶接)								0	0	0	-	0	
	溶接ひび割れ・防食機能の劣化								0	0	0	-	-	
	汚れ・変色								0	0	0	-	-	
看板本体 内部部材	腐食・破損・変形								0	0	0	-	-	
	ボルト・ビス等の腐食・ゆるみ・脱落								0	0	0	-	-	
	合いマーク施工								0	0	0	-	-	
	汚れ・がたつき・傾き・ゆるみ								0	0	0	-	-	
看板本体 外枠	変形・変色・脱落・腐食								0	0	0	-	0	
	ボルト・ビス等の腐食・ゆるみ・脱落								0	0	0	-	0	
	合いマーク施工								0	0	0	-	-	
	シーリングの劣化								0	0	0	-	-	
	腐食・ゆるみ・脱落・欠損								0	0	0	-	-	
アンカーボ	ゆるみ止め対策・余長不足								0	0	0	-	-	
アンカーハ ルトナット									0	0	0	-	0	
	合いマーク施工								0	0	0	-	-	
	ひび割れ・き裂・うき								0	0	0	-	0	
コンクリート、 躯体	剥落・欠損								0	0	-	-	-	
(壁 啶、 柱 、 梁 、 スラブ)	剥落・欠損 鉄筋露出								0	0	0	0	-	
	腐食・錆汁・遊離石灰・滞水								0	0	-	-	-	
看板	汚れ・変色・退色・腐食								0	0	0	-	-	
板面	破損・ひび割れ・変形・はがれ								0	0	0	-	-	
	配管・配線コード保護被覆の損傷					自立・突出・屋上・壁面 共通			0	0	0	-	0	
電気	電線接続部の絶縁処理								0	0	0	-	0	
配線	1 次側・2次側配線コードの種類		記録						0					
	電線の種別 例: VVF2.0		記録						0			-		
電気器具	配線コードの損傷								0	0	0	-	0	
	ホルダーの損傷・腐食								0	0	0			
	照明灯の不点・照明角度・ゆるみ								0	0	0			
	漏電 (ピリピリと感じる)								0	0	0		0	
	発熱等による変色又は焦げ								0	0	0	-	-	
	機器と電線差し込み部の緩み								0	0	0			
/\=c=	異常な振動及び音								0	0	0			
分電盤	雨水等の浸入								0	0			-	
	電路の絶縁抵抗値								0	0			0	
	タイムスイッチ								0	0				

物件名: